

1 CMS830C – 拆卸织针压条

1. 将所有沉降片推到顶部。
2. 一个人用双手向下按压沉降片床（不要太用力）。
▷ 织针压条放松。
3. 另一个人使用拉杆将压条拉出。

