

1 CMS830C - İğne rayının çıkartılması

1. Tüm may bastırıcıları yukarı itin.
2. Bir kişi iki eliyle platin yatağını aşağı bastırmalıdır (fazla bastırmayın).
▷ İğne rayı boşaltılır.
3. İkinci kişi iğne rayını çıkarma kancası ile kenara iter

